


PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]

指の血流に影響を受けやすいので指先が冷たいときなどセンサーが正常に測定できない場合がございます。



内蔵された高品質センサー



数値の目安

血中酸素飽和度

体調のバロメーターを
気軽にチェック！！

心拍数

体調指数

正常値は 96%～98%
(安静時)

90%以上を維持する必要があります。

心拍数

正常値 (45～85)
要経過観察、生活改善
(40～44、86～100)
要医療 (~39、101~)

大切な毎日の体調管理に

簡単！ 指を入れてボタンを
押すだけ簡単測定！

指を離すと自動シャットアウト

品名：PULSE O-METER
(パルスゼロメーター)

型番：

入数：

JAN：

サイズ：約 57×32×33mm

測定方法：2波長吸光度法
単4電池2本 (別売り)

